
## HA-P 系列霍尔电流传感器

HA-P 系列霍尔电流传感器的初、次级之间是绝缘的,可用于测量直流、交流和脉冲电流。

## 电气参数

	НА50-Р	HA100-P	
额定输入电流值	50	100	A
测量电流范围	150 ( $\pm$ 18V, 100Ω)	300 ( $\pm 18$ V, $68\Omega$ )	A
匝比	1: 1000	1: 2000	
次级线圈阻抗	30	45	$\Omega$
电源电压		$\pm 12 \sim \pm 18 \pm 5\%$	V
额定输出有效值电流		$50 \pm 0.5\%$	mA
零电流失调		$\pm 0.2$	mA
电流失调温漂	$-10^{\circ}\text{C}\!\sim\!+70^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5$	mA
响应时间		≤1	μS
线性度		<b>≤</b> 0. 1	%FS
绝缘电压	50Hz, 1min	3. 0	KV
di/dt跟随精度		>100	A/µ S
带宽(-3dB)		DC200	KHz
工作温度		$-40$ $\sim$ +85	$^{\circ}$ C
储存温度		$-40\sim$ $+125$	$^{\circ}\! \mathbb{C}$

## 机械参数



## 使用说明

- 1、应用:通讯电源、不间断电源UPS、斩波器、电化学、整流、电源监测、电焊机、变频、开关电源、电池监测、电动机监测等领域。
- 2、为了更好地发挥传感器的优越性能,建议在焊接时使用低温焊锡,并尽量缩短焊接时间。初级导体温度不应超过100℃。
- 3、母排完全充满初级穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳。
- 4、为了达到最佳的磁耦合,初级线匝应绕在传感器顶部。